







瞬間接着剤を使いやすくするために



低粘度の瞬間接着剤を流す時は、容器の先がでるだけ細い方がよい



← シリコンチューブを間に入れて接続するだけで使いやすくなる